

Till Vägverket
Lennart Björk
Box 543
291 25 Kristianstad

Angående asfaltering väg 104 vid Flyinge

Flyinge Utveckling arbetar för att höja bygdens värde. Goda vägar av bra standard är viktigt för bygden.

Asfalteringen kring rondellen i Flyingekorset har idag stora hålor som medför att främst lastbilar skapar ett stort slitage på vägen samt orsakar buller och sprickor i omkringliggande fastigheter. Fastigheter runt rondellen är Matöppet, Café Banken samt Roslövsvägen 1 och Tunavägen 2.

Efter 8 år med minirondellen kan många av våra medlemmar konstatera att minrondellen medför ett onormalt hårt slitage på vägbanan runt rondellen. Detta är i och för sig naturligt eftersom införande av rondellen skulle verka farddämpande. Men hålorna finns nu runt alla fyra vägarna som leder in i rondellen och de är idag verkligen djupa.

Vi har tidigare påpekat detta för Per Wisenborn vid besök för ett år sedan att man får räkna med att asfaltera om betydligt oftare med denna minirondell lösning.

Vi vill framföra dels omedelbart behov av asfaltering dels att man bör fundera över om minirondelllösningen är optimal med tanke på framtida vägunderhåll och den säkerhet som skapas för att undvika olyckor och den farddämpande effekt som rondellen har.

Flyinge den 5 april 2006

Gunnar Petersson
Ordf.