

# Gårdstånga



**Inventering och åtgärdsförslag enligt  
”Enkelt avhjälpna hinder”**

**Juni-juli 2006**

## Stråk

Stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>1 Sandylvägen – Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2</b>				
	X	X	Belysning ej testad	Belysning provas
		X	Visuell sidoavgränsning saknas mot biltrafik	Måla linje
	X	X	Tvärlutning 0,3-8,6 %, stor lutning längs början av 1:1 (nylagd gångbana)	Utjämna tvärlutning
<b>2 Vändzoon på Anna Brahes väg – Flyingevägen. Foto 2:1-2:3</b>				
	X	X	Gångbanor saknas, ingen taktill sidoavgränsning	Ingen åtgärd (bostadsgata)
		X	Visuell sidoavgränsning saknas mot biltrafik	Måla linje/ingen åtgärd (bostadsgata)
	X	X	Tvärlutning 0,7-6,6 % (delstråk 2:3)	Utjämna tvärlutning
	X	X	Belysning saknas	Montera belysning
<b>3 Flyingevägen – Gårdstångabacken. Foto 3:1-3:4</b>				
	X	X	Gångbanor saknas, ingen taktill sidoavgränsning	Ingen åtgärd (bostadsgata)
		X	Visuell sidoavgränsning saknas mot biltrafik	Måla linje/ingen åtgärd (bostadsgata)
	X	X	Tvärlutning 0,8-8,1 %	Utjämna tvärlutning
	X	X	Belysning ej testad	Testa belysning
<b>4 Anna Brahes väg – väg till kyrkan. Foto 4:1-4:3</b>				
	X	X	Gångbanor saknas (4:2, 4:3), grusad gångbana 4:1	Anlägg asfalterad gångbana utmed Flyingevägens södra sida
		X	Visuell sidoavgränsning saknas mot biltrafik	Måla linje
	X	X	Belysning saknas 4:1, ej testad 4:2, 4:3	Komplettera och testa belysningen

Stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>5 Rolf's väg – Flyingevägen. Foto 5:1-5:2a-b</b>				
	X	X	Gång- och cykelbana med grus (5:2)	Asfaltera gång- och cykelbanan
		X	Visuell sidoavgränsning saknas på båda sidorna	Måla linje
	X	X	Belysning saknas	Montera belysning

## Hinder

Del stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>1:1 Sandbyvägen – korsande GC-väg. Foto 1:1 H1-H12</b>				
		X	Skyltar, lyktstolpar saknar kontrastmarkering	Kontrastmarkera
		X	Skylt (H5) fri höjd 1,7 m	Höj skylten (2,1 m)
<b>1:2 Korsande GC-väg – Flyingevägen. Foto 1:2 H1-H11</b>				
		X	Lyktstolpar, skyltar är ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
		X	Växtlighet ger en fri bredd på 2,5 m (H8)	Växtlighet kapas
	X	X	Ojämnhet vid brunnar (H6, H9) och vid sprickor (H2)	Laga ojämnhet
<b>2:1 Vändzoon på Anna Brahes väg – Kabelöksvägen. Foto 2:1 H1-H3</b>				
		X	Skyltar och brevlådor ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
<b>2:2 Kabelöksvägen - Kaveldunsvägen. Foto 2:2 H1</b>				
		X	brevlådor är ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
<b>2:3 Kaveldunsvägen – Flyingevägen. Foto 2:3 H1-H4</b>				
		X	Skylt och stolpar ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunn (H2)	Ojämnhet lagas

Del stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>3:2 Byasvängen – Byasvängen. Foto 3:2 H1-H17</b>				
		X	Lyktstolpar, skylt, milstolpe, stolpar och elskåp ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnheter, sprickor i banan (H3, H16), brunn (H5)	Laga ojämnheter
		X	Växtlighet ger en fri höjd på 1,3 m (H9, H10)	Växtlighet kapas
<b>3:3 Byasvängen – Vänszoon på Anna Brahes väg. Foto 3:3H1-H5</b>				
		X	Lyktstolpar, stolpe, elskåp ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
	X	X	Växtlighet i gångbanan, ojämnheter	Laga beläggningsen
<b>3:4 Vändzoon Anna Brahes väg – Gårdstångavägen. Foto 3:4 H1-H2</b>				
		X	Lyktstolpe ej kontrastmarkerad	Kontrastmarkera
		X	Växtlighet över gångbanan, fri bredd 1,3 m	Kapa växtlighet
<b>4:1 Anna Brahes väg – Flyingevägen. Foto 4:1 H1-H3</b>				
		X	Elskåp, skylt, sten ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
<b>4:2 Anslutande gångbana – Eskils väg. Foto 4:2 H1-H6</b>				
		X	Lyktstolpar, trappor ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
		X	Träd, fri höjd 1,0 m	Kapa grenar
<b>4:3 Eskils väg – väg till Kyrkan. Foto 4:3H1-H11</b>				
		X	Lyktstolpar, brevlåda, stolpar ej kontrastmarkerad	Kontrastmarkera
		X	Växtlighet ända ut till körbanan (H9)	Kapa växtlighet
		X	Brevlådor 0,6 m från körbana (H7)	Flytta brevlådorna i samband med anläggning av trottoar

Del stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>5:1 Rolfs väg – början på grusväg. Foto 5:1 H1-H4</b>				
		X	Skylt, sten ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
	X	X	Trasig brunn, ojämnhet i gångbanan	Laga brunn samt ojämnhet
		X	Träd, fri höjd 1,5 m	Kapa grenar
<b>5:2 Början på grusväg – Flyingevägen. Foto 5:2H1-H3</b>				
		X	Bom, sten ej kontrastmarkerade	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage över gångbanan, fri bredd 2,4 m, fri höjd 1,4 m	Kapa växtlighet

## Hållplatser

Kart-ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>HP1, Foto HP1</b>				
	X	X	Plattform, väderskydd och vilplatser saknas	Anläggning av plattform, väderskydd och vilplatser om plats finns
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs
<b>HP2, Foto HP2</b>				
	X	X	Plattform finns men är för smal (1,75 m), höjden är för liten (13 cm)	Åtgärda plattformen; bredd minst 2,25 m, höjd 17 cm.
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs
<b>HP3, Foto HP3</b>				
	X	X	Plattform, väderskydd och vilplatser saknas	Anläggning av plattform, väderskydd och vilplatser om plats finns
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs

Kart-ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>HP4, Foto HP4</b>					
	X	X	Plattform saknas	Anläggning av plattform	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	
<b>HP5, Foto HP5</b>					
	X	X	Plattform saknas	Anlägg plattform	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	
<b>HP6, Foto HP6</b>					
	X	X	Plattform, väderskydd och sittplats saknas	Anlägg plattform, väderskydd och sittplats	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	

## Parkeringsplatser

Kart-ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
<b>P1 Kyrka</b>					
	X		Ingen HK-parkering, ca 10 omarkerade platser på grus	Asfaltera, anlägg 1 HK-parkering nära ingång	
<b>P2 Vandrarhem</b>					
	X		Ingen HK-parkering, ca 15 omarkerade platser på grus	Anlägg 1 HK-parkering nära ingång	
<b>P3 Bostäder</b>					
	X		Ingen HK-parkering, 8 st markerade platser	Anlägg 1 HK-parkering	
<b>P4 Bostäder</b>					
	X		Ingen HK-parkering, ca 5 omarkerade platser	Ingen åtgärd	
<b>P5 Idrottsplats</b>					
	X		Ingen HK-parkering, ca 15 omarkerade platser	Anlägg 1 HK-parkering nära ingången	

<b>Kart-ID</b>	<b>Drabbade grupper</b> DF 1-3 DF 4-5	<b>Problem</b>	<b>Åtgärdsförslag</b>	<b>Kostnad</b>
<b>P6 Bostäder</b>				
	X	Ingen HK-parkering, ca 5 omarkerade platser	Ingen åtgärd	
<b>P7 Bostäder</b>				
	X	Ingen HK-parkering, ca 5 omarkerade platser	Ingen åtgärd	
<b>P8 Bostäder</b>				
	X	Ingen HK-parkering, ca 5 omarkerade platser	Ingen åtgärd	